

贵州省双随机抽取结果表

抽查活动标题： 黔西南州生态环境局兴仁分局2024年第四季度加油站随机抽查

执法活动时间： 2024年10月14日至2024年12月31日

抽查检查对象数量： 6

执法人员抽取数量： 12

执法单位（部门）： 兴仁县生态环境局

参与执法单位（部门）： 兴仁县生态环境局

抽查事项	抽查内容
加油站检查	对加油站环评、排污许可管理制度管理情况进行检查，同时重点对加油站油气回收装置的密闭性、泄漏浓度等进行检测，并对维护记录、季度性检测报告、装卸油过程、加油过程规范操作以及卸油区视频监控进行全面检查，指导加油站按规范对油气回收装置进行检测和维护，确保油气回收系统正常运行，最大限度减少油气挥发对大气环境的影响。对部分存在操作不规范的加油站进行业务帮扶指导，进一步规范了油气回收装置的维护使用，确保油气回收设施正常运行。

第1组

执法人员	余德用, 曹润
检查对象	
序号	被检查对象
1	兴仁市新龙场国储加油站 联系人：薛祥华（联系电话：13885089594） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市新龙场镇新龙场居委会青底大石板抱地路口

第2组

执法人员	张兴福, 杨海燕
检查对象	
序号	被检查对象
1	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴仁响水停车区加油站 联系人：皮定华（联系电话：6220586） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市关兴公路响水停车区

第3组

执法人员	蒋先耀, 包华秀
检查对象	
序号	被检查对象

1	兴仁市高武加油站 联系人：邱玉泉（联系电话：13507502457） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市下山镇下山居委会
---	---

第4组

执法人员	石珏, 安德章
检查对象	
序号	被检查对象
1	兴仁市新桥加油站 联系人：蔡宝振（联系电话：15186988818） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城南街道办事处李关陈家寨对面

第5组

执法人员	邹武益, 周荣
检查对象	
序号	被检查对象
1	兴仁市团坡加油站 联系人：蒋大秀（联系电话：6215312） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇大田坝团坡

第6组

执法人员	吕明星, 王涌
检查对象	
序号	被检查对象
1	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴仁流水沟加油站 联系人：皮定华（联系电话：6220586） 地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇流水沟